

## 令和7年度 危険・要注意箇所一覧表

対図 番号	提供 学校	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策機関	対策内容
1	東小	三郎無田からの田んぼ沿いの通学路	年々交通量が増えている。道幅が狭く、車が離合すると道幅いっぱいになり、歩くスペースがない。また、横断歩道のある交差点もスピードを出している車が多い。	嘉島町 教育委員会 警察	交差点については、横断歩道設置やカラー舗装の対応済み。 児童生徒に対する安全教育で対応。 時間帯通行止めについて協議を継続していく。
2	東小	ゆうすい入口側の歩道	一部途切れていて狭くなっている。草も生い茂っている。	嘉島町 教育委員会	草刈等の除草を実施する。 児童生徒に対する安全教育で対応。
3	東小	東小正門前の道	登下校の児童と送迎の車で混雑。特に雨天時。駐車場も出入りが多い。一方通行などのルール化はできないか。	教育委員会	学校、保護者間でのルール作りを行う。
4	東小	井寺から六嘉県道に向かう道路の手すり	手すりがグラつくところがある。曲がったりさびたりしている。	嘉島町	令和7年度に一部対応済み。 継続的に点検を実施し、修繕が必要な場合は随時対応を行う。
5	東小	西村押しボタン式信号のある交差点	見守りの方が立ってくれているが、交通量が多く、スピードを出している車も多い。	嘉島町 教育委員会	歩行者保護のため、鉄製ポール設置工事を発注済み。 児童生徒に対する安全教育で対応。
6	東小	庄島橋横の道路から歩道に出る箇所	通勤時に抜け道として通る車が多いが、一時停止線が消えかかっている。	嘉島町	指導停止線の復旧を行う。
7	東小	北甘木地区二子塚の交差点	坂道を下る車がスピードが出やすい。	教育委員会	児童生徒に対する安全教育で対応。
8	東小	セブンイレブン近くの押しボタン式信号機	信号を見落とす車がいる。歩道スペースが狭い。	嘉島町 教育委員会	歩行者待機場所の確保および歩行者保護の鉄製ポール設置の検討する。 児童生徒に対する安全教育で対応。
9	東小	北甘木公園横の用水路	柵やガードレールがなく、落ちそう。	教育委員会	児童生徒に対する安全教育で対応。

## 令和7年度 危険・要注意箇所一覧表

対図 番号	提供 学校	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策機関	対策内容
10	東小	ニュータウンのHIMARI前の交差点	カーブになっていて、見通しが悪い。	教育委員会	カラー舗装の施行済み。 児童生徒に対する安全教育で対応。
11	西小	大劇パチンコに隣接している空地	空地は現在、住宅（マンション）建設中で、トラック等の出入りがある。	教育委員会	児童生徒に対する安全教育で対応。
12	西小	コーナン駐車場側の材料置き場	木材や鉄の加工した物などを積んでおいてあり、崩れる危険と、外から見えにくい危険がある。	教育委員会	児童生徒に対する安全教育で対応。
13	西小	オートベル横・エネオス横から入っていく細い道	急カーブになっているが、カーブミラーがなく見通しが悪い。	教育委員会	児童生徒に対する安全教育で対応。
14	西小	浜小小浦から住宅街に進んでいく道	車も離合できないほど道が狭く、見通しが悪い。また、用水路にも注意が必要。	教育委員会	児童生徒に対する安全教育で対応。
15	西小	アレグリア（アパート）先のT字路を50mほど入ったところ	歩道が片側しかなく、横断歩道もない。車の通りも多く危険。道の脇には用水路もある。	教育委員会	児童生徒に対する安全教育で対応。 南側約50メートル先に横断歩道があるので横断歩道の設置は難しい。
16	西小	上島公民館周辺	手入れが行き届いておらず、茂みや背の高い草が多い。（人がすっぽり隠れられる。）	教育委員会	児童生徒に対する安全教育で対応。
17	西小	幅の広い用水路	道路の高さに迫る水深。流れている様子はなく、所々ガードレールもない。	嘉島町 教育委員会	一部についてはガードレール設置工事を発注済み。 児童生徒に対する安全教育で対応。
18	中学	田尻自動車整備工場前（西側）の丁字路・下仲間	一時停止はあるが、スピードがでやすく注意が必要である。	嘉島町 教育委員会	カーブミラーの設置を検討する。 区画線（ドットライン）の設置を検討する。 児童生徒に対する安全教育で対応。
19	中学	アクアクララくまもと付近（西側）の十字路・上仲間	一時停止はあるが、見通しが悪く注意が必要である。	警察	一時停止線復旧工事を行う予定。
20	中学	上仲間消防小屋付近の南側道路・上仲間	道幅が狭く注意が必要である。	嘉島町 教育委員会	一部区間について用地交渉中。 児童生徒に対する安全教育で対応。

## 令和7年度 危険・要注意箇所一覧表

対図 番号	提供 学校	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策機関	対策内容
21	中学	県道画図・秋津線からクマトヨスポーツパークへ 続く道路の入り口 ・上六嘉	傾斜もあり横断者に気づきにくい。交通量も多く注意が必要である。	嘉島町 教育委員会	区画線復旧工事を行う予定。 児童生徒に対する安全教育で対応。
22	中学	デイリーヤマザキ御船インター西店の裏の路地 ・上六嘉	周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある。	教育委員会	生徒に対して防犯ブザーの所持を指導する。
23	中学	JAかみましき よかよかうまか生産物直売所前 の横断歩道 ・北甘木	緩やかなカーブと、橋の欄干により、北側から来る車が見えにくく注意が必要である。	熊本県 教育委員会	横断歩道手前にドットラインを設置を検討する。 児童生徒に対する安全教育で対応。