

## 令和3年度 危険・要注意箇所一覧表

対図番号	校区	危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策機関	令和3年度の対策内容	令和5年度の現状
2	嘉島東小学校	下六嘉交差点(三郎無田からの通学路)	信号機なしと歩道なし。死亡事故が起きている。	警察	カラー舗装を完了済み。 今後、横断歩道ラインの補修と一時停止線(2箇所)の補修予定。	横断歩道ラインの補修と一時停止線(2箇所)の補修完了。
7	嘉島東小学校	旧憩いの家周辺	進入禁止の時間に進入してくる車両がある。	警察	警察による通常勤務を通して、通行禁止違反の取り締まりを実施。 併せて、路面標示を入れる。(令和4年度実施予定)	路面標示完了。
8	嘉島西小学校	「鮮ど市場嘉島店」西側の道路	歩道が狭く、生徒と車との距離が近い。	警察	歩道の拡幅等は難しい。 住宅開発等により、通学児童が増加しているため、今後横断歩道設置要望予定。	横断歩道設置済み。
11	嘉島西小学校	玉置歯科医院の横の道	抜け道になっているため、車の出入りが多く、児童の登校班と交差する可能性がある。	嘉島町 教育委員会 警察 熊本県	従来からの集落内道路であり、幅員に余裕がない。 車からの児童が確認しやすいように、植樹帯の樹木伐採を要望。 学校での安全教育及び警察による通常パトロールを実施。	植樹帯の樹木伐採済み。
22	嘉島東小学校	町道上六嘉大六橋線の中学校線交差点より北側	交通量が非常に多いが、歩道がない箇所がある。	嘉島町	歩道の設置工事を実施中。 令和5年度に全線完了予定。	【対策中】 今年度末に全線開通予定(舗装工事については令和6年度実施予定)
23	嘉島西小学校	町道上仲間早田線の「デイサービスcafé deリハビリ」周辺	縁石ブロックが無断で撤去されている。	嘉島町	道路管理者から縁石ブロックの復旧を依頼する。	縁石ブロック復旧済み。