

令和5年度 危険・要注意箇所一覧表

対図 番号	校区	危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策機関	令和5年度の対策内容	令和6年度の現状
1	嘉島東小学校	【上六嘉地区】 東ニュータウン周辺	東ニュータウン内のカーブで、子どもが乗った自転車の飛び出し接触事故があった。	嘉島町 教育委員会	学校での児童生徒に対する安全教育で対応。併せて、運転手への注意喚起を促す路面標示を施工する。(令和5年度)	カラー舗装の施工完了
3	嘉島東小学校	【北甘木地区】 北甘木公園から上った先の交差点	信号のない横断歩道の白線が消えかかっている、下から上ってくる車が横断歩道に気付けない。	嘉島町 警察	白線の引き直しを行う。(令和5年度)	白線の引き直し完了
7	嘉島東小学校	【上六嘉地区から鯉地区】 嘉島東小学校から宮本建設資材置き場までの町道	通学する児童生徒が多いうえ、交通量が多い。	嘉島町	道路を拡幅し、歩道設置が望ましいため、今後検討していく。	道路拡幅工事を実施することを決定
8	嘉島東小学校	【下六嘉地区】 町道上六嘉大六橋線の中学校線交差点より北側	交通量が非常に多いが、歩道がない箇所がある。	嘉島町	引き続き歩道設置工事を施工中。令和5年度末に全線完了予定。	歩道設置工事は令和年5度中に完了し、舗装工事も令和6年度に完了
9	嘉島西小学校	【上仲間地区】 町道滝河原下仲間線の上仲間地区周辺	道路幅員が狭いが交通量が多い。大型車の交通量も多いため、離合が出来ず渋滞することもある。横断歩道がないため、道路片側に設置された歩道に安全に渡ることが出来ない。	警察 嘉島町 教育委員会	関係機関で現場立会いを実施。横断歩道の設置は難しいため、歩行者横断指導線を設置する。(令和5年度)	歩行者横断指導線の設置完了