

令和6年度 危険・要注意箇所一覧表

対図番号	提供学校	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策機関	令和6年度の対策内容	令和7年度の現状
9	東小	西村押しボタン式信号のある交差点	見守りの方が立ってくれているが、交通量が多く、スピードを出している車も多い。	嘉島町	歩行者保護のため、歩車道境界ブロック設置及び鉄製ポール設置を検討する。また、学校での児童生徒に対する危険予測教育(大型車、普通車の死角や信号変わり目の危険性など)で対応。	歩行者保護のため、鉄製ポール設置工事を発注済み。
10	東小	三郎無田からの田んぼ沿いの通学路	抜け道になっており、年々通行量が増えている。道幅が狭く、車が離合すると道幅いっぱいになる。横断歩道のある交差点もスピードを出している車が多いので危険。	嘉島町 警察	交差点については、横断歩道設置やカラー舗装の対応済み。 路線については、時間帯通行止めが効果的かどうか検討する。	交差点については、横断歩道設置やカラー舗装の対応済み。 時間帯通行止めについては協議を継続。
18	西小	「上島公民館」奥の用水路	・ガードレールが所々なく、落ちる危険性がある	嘉島町	沿線・脇道の出入りに支障ない箇所については、防護さくの設置等を検討する。	ガードレール設置工事を発注済み。